

Söderhamns kommun  
Box 1  
826 21 SÖDERHAMN



Uppdragsgivare  
Söderhamns kommun  
Box 1  
826 21 SÖDERHAMN

**Rapport Nr**  
**22060452 - 001**

**Rapport**  
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Sida 1(1)

### Information om prov och provtagning

Provtyp	Strandbad		
Provplats	Storsjön	Temperatur vid ankomst	12 °C
Provtagningsdatum	2022-06-29 - 08:41	Ankomsttidpunkt	2022-06-29 - 22:10
Temperatur vid provtagning	22.9 °C	Ansättningsdatum	2022-06-30
Provtagare	Mats Olsson		
Övriga uppgifter	-		
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)	0		
Provmärkning			

### Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	<10	cfu/100ml	
SS-EN ISO 9308-2:2014	E coli	3	MPN/100ml	

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

### Bedömning och kommentarer:

TJÄNLIGT

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Bedömning har skett enligt Havs- och Vattenmyndighetens "Vägledning för strandbad enligt direktiv 2006/7/EG".  
Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt vägledningen.

Umeå, 2022-07-04

#### Kopia sänds till:

Bmn.diarium@soderhamn.se  
Kommunikationsenheten@soderhamn.onmicrosoft.com  
Monika.nilsson@soderhamn.se  
jan-olov.frisk@soderhamn.se  
therese.nilsson@soderhamn.se

Sara Berminge Norberg  
Analysansvarig