

Söderhamns kommun
Box 1
826 21 SÖDERHAMN

Uppdragsgivare
Söderhamns kommun
Box 1
826 21 SÖDERHAMN

Rapport Nr
22060472 - 001

Rapport
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Sida 1(1)

Information om prov och provtagning

| Provtyp | Strandbad | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Provplats | Vallviks havsbad | Temperatur vid ankomst | 12 °C |
| Provtagningsdatum | 2022-06-29 - 11:32 | Ankomsttidpunkt | 2022-06-29 - 22:10 |
| Temperatur vid provtagning | 15.9 °C | Ansättningsdatum | 2022-06-30 |
| Provtagare | Mats Olsson | | |
| Övriga uppgifter | - | | |
| Provfakta (Kund = 0, SGS = 1) | 0 | | |
| Provmärkning | | | |

Analysresultat

| Metodbeteckning | Analys/Undersökning av | Resultat | Enhet | Mätosäkerhet |
|-----------------------|--------------------------|----------|-----------|--------------|
| SS-EN ISO 7899-2 | Intestinala Enterokocker | <10 | cfu/100ml | |
| SS-EN ISO 9308-2:2014 | E coli | 30 | MPN/100ml | |

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Bedömning och kommentarer:

TJÄNLIGT

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Bedömning har skett enligt Havs- och Vattenmyndighetens "Vägledning för strandbad enligt direktiv 2006/7/EG".
Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt vägledningen.

Umeå, 2022-07-04

Kopia sänds till:

Bmn.diarium@soderhamn.se
Kommunikationsenheten@soderhamn.onmicrosoft.com
Monika.nilsson@soderhamn.se
jan-olov.frisk@soderhamn.se
therese.nilsson@soderhamn.se

Sara Berminge Norberg
Analysansvarig