

Söderhamns kommun  
Box 1  
826 21 SÖDERHAMN

Uppdragsgivare  
Söderhamns kommun  
Box 1  
826 21 SÖDERHAMN

**Rapport Nr**  
**22072341 - 001**

**Kopia**  
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Sida 1(1)

### Information om prov och provtagning

Provtyp	Strandbad		
Provplats	Bocksjön	Temperatur vid ankomst	6 °C
Provtagningsdatum	2022-08-29 - 10:11	Ankomsttidpunkt	2022-08-29 - 22:30
Temperatur vid provtagning	18.3 °C	Ansättningsdatum	2022-08-30
Provtagare	Linus Larsson		
Övriga uppgifter	-		
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)	0		
Provmärkning	Bocksjön		

### Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	<10	cfu/100ml	
SS-EN ISO 9308-2:2014	E coli	1	MPN/100ml	

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

### Bedömning och kommentarer:

TJÄNLIGT

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

*Bedömning har skett enligt Havs- och Vattenmyndighetens "Vägledning för strandbad enligt direktiv 2006/7/EG".  
Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt vägledningen.*

Umeå, 2022-09-01

Sara Berminge Norberg  
Analysansvarig