

Söderhamns kommun
Box 1
826 21 SÖDERHAMN

Uppdragsgivare
Söderhamns kommun
Box 1
826 21 SÖDERHAMN

Rapport Nr
22072334 - 001

Kopia
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Sida 1(1)

Information om prov och provtagning

Provtyp	Strandbad		
Provplats	Vallviks havsbad	Temperatur vid ankomst	6 °C
Provtagningsdatum	2022-08-29 - 12:54	Ankomsttidpunkt	2022-08-29 - 22:30
Temperatur vid provtagning	17.7 °C	Ansättningsdatum	2022-08-30
Provtagare	Linus Larsson		
Övriga uppgifter	-		
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)	0		
Provmärkning	Wallwik		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	10	cfu/100ml	
SS-EN ISO 9308-2:2014	E coli	7	MPN/100ml	

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Bedömning och kommentarer:

TJÄNLIGT

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

*Bedömning har skett enligt Havs- och Vattenmyndighetens "Vägledning för strandbad enligt direktiv 2006/7/EG".
Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt vägledningen.*

Umeå, 2022-09-01

Sara Berminge Norberg
Analysansvarig