

Söderhamns kommun  
Box 1  
826 21 SÖDERHAMN



Uppdragsgivare  
Söderhamns kommun  
Box 1  
826 21 SÖDERHAMN

**Rapport Nr**  
**22064827 - 001**

**Kopia**  
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Sida 1(1)

### Information om prov och provtagning

Provtyp	Strandbad		
Provplats	Skogssandsbadet	Temperatur vid ankomst	9 °C
Provtagningsdatum	2022-07-25 - 10:56	Ankomsttidpunkt	2022-07-25 - 23:20
Temperatur vid provtagning	19.9 °C	Ansättningsdatum	2022-07-26
Provtagare	Kevin Bergström		
Övriga uppgifter	-		
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)	0		
Provmärkning			

### Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	20	cfu/100ml	
SS-EN ISO 9308-2:2014	E coli	6	MPN/100ml	

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

### Bedömning och kommentarer:

TJÄNLIGT

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

*Bedömning har skett enligt Havs- och Vattenmyndighetens "Vägledning för strandbad enligt direktiv 2006/7/EG".  
Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt vägledningen.*

Umeå, 2022-07-28

Charlotta Jacobson  
Analysansvarig